
Merkblatt - Allgemeine Hinweise

Wichtige Informationen fuer unsere Kunden zur Pulverbeschichtung

1. Temperaturbestaendigkeit

Die angelieferte Ware muss Temperaturen von 180-200°C standhalten.

2. Sauberkeit

Teile muessen frei von Aufklebern, Etiketten und sonstigen Rueckstaenden sein.

3. Entfetten vor dem Schweiessen

Bauteile vor dem Schweiessen gruendlich entfetten, um Verunreinigungen zu vermeiden.

4. Verzinkte Teile

Zinknasen und -tropfen muessen vor der Anlieferung entfernt werden.

5. Chlor-/Salzwasserbelastung

Bitte informieren Sie uns, wenn Teile Chlor oder Salzwasser ausgesetzt werden.

6. Rostpruefung

Teile auf Rostbefall pruefen - rostige Stellen beeintraechtigen die Beschichtung.

7. Feuchteschutz bei Verzinkung

Verzinkte Teile vor Feuchtigkeit schuetzen (Weissrostbildung).

8. Gussteile

Die Beschichtung von Gussteilen erfolgt auf Risiko des Kunden (Ausgasungsgefahr).

9. Nachbeschichtung

Eine Nachbeschichtung ist moeglich, jedoch ohne Garantie auf das Endergebnis.

10. Verpackung

Unsere Verpackung ist fuer den Transport, nicht fuer die dauerhafte Lagerung ausgelegt.

11. Gewaehrleistung

WAKU GmbH behaelt sich das Recht auf Gewaehrleistungsausschluss vor.

12. Auftragsschein

Bitte legen Sie jedem Auftrag den ausgefuellten Auftragsschein bei.

13. 24h Express-Service

Express-Beschichtung innerhalb von 24 Stunden moeglich (gegen Aufpreis).